

☆灯油の流出事故を防止しましょう！！



毎年、一般家庭のホームタンクや事業所のタンクにおいて灯油の流出事故が多く発生しています。そして、その多くがちょっとした不注意によるものです。

特に冬季は、暖房用に灯油の利用が増えることから、油の流出事故が発生するおそれが高まります。流出した油は、火災発生の危険性があることはもちろんのこと、河川等に流入すると、水質汚染や魚類、農作物への被害など大きな影響を及ぼす可能性があります。

ホームタンク等で灯油を貯蔵している一般家庭や事業所では、次のことに注意し、流出事故の防止や早期発見に努めましょう！！



[パンフレット \(PDF\)](#)

【注意事項】

- (1) ホームタンクからポリタンクへ灯油を移し替えているときは、その場を離れず、目を離さない。
- (2) 灯油を移し替えた後は、ホームタンクのバルブは、しっかり閉まっているか確認する。
- (3) タンクや配管、パッキンについて腐食や亀裂がないかなど、定期的に点検を行う。
- (4) 屋根からの落雪、除雪作業による配管等の破損に注意する。
- (5) 万が一の漏洩にも対応できるように「防油堤」を設置する。
- (6) ホームタンクは安定した場所にしっかりと固定するなど、転倒防止措置を行う。

※ ご家庭で、灯油を500リットル(事業所では200リットル)以上貯蔵する場合は、火災予防条例により消防署へ届出をする必要があります！

【流出事故を起こしてしまった場合】

応急処置を実施し、速やかに最寄りの消防署、市町村役場、警察などに連絡してください。

消防本部：TEL0267-64-0119	小諸消防署：TEL0267-24-0119
佐久消防署：TEL0267-62-0119	軽井沢消防署：TEL0267-45-0119
北部消防署：TEL0267-82-0119	川西消防署：TEL0267-53-0119
南部消防署：TEL0267-92-0119	御代田消防署：TEL0267-32-0119